

OCHRANNÉ BRÝLE

II. Účel použití

Brýle jsou určeny k ochraně očí před letícími předměty, které mají pokojovou teplotu. Brýle splňují požadavky třídy B pro ochranu před letícími předměty, avšak aby poskytovaly ochranu v rámci této bezpečnostní třídy, musí být používány v rozmezí okolní teploty -3° až + 50°C. Brýle nejsou určeny k ochraně očí před horkými předměty, ostrým světlem a ultrafialovým zářením

Velikost brýlí: univerzální

Materiál brýlí: polykarbonát a PVC

IV. Použití

Před nasazením brýlí zkontrolujte, zda nejsou zorníky a obruby prasklé nebo poškrábané. Jakékoliv poškození snižuje ochranné vlastnosti brýlí. Poškozené brýle vyměňte za nové. Brýle nepokládejte na zorníky, aby se nepoškrábaly. Brýle chraňte před horkem, dlouhodobým slunečním zářením a zabraňte jejich kontaktu s rozpálenými předměty.

V. Údržba

Maximální životnost brýlí je dva roky, protože plast stárne a mění se tak jeho vlastnosti. Zorníky a obruby brýlí čistěte teplou mýdlovou vodou a osušte je měkkou savou látkou. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky jako např. tekutý písek a odmašťovadla na bázi organických rozpouštědel např. aceton, došlo by k poškození brýlí. Brýle je možné desinfikovat šetrnými desinfekčními prostředky na bázi vody (např. 3 % roztok peroxidu vodíku).

VI. Skladování

Brýle skladujte v rozmezí teploty 5 až 40 °C a při relativní vlhkosti do 90 %.

Brýle chraňte před poškrábáním a před organickými rozpouštědly. Pokud brýle nepoužíváte, uložte je do pouzdra nebo do jiného ochranného obalu.

Distributor: Kaizen International s.r.o., Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava, IČ:09255206